



OBSERVAÇÕES GERAIS:

- TODAS AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE DESENHOS E COTAS, PREVALECERÃO SEMPRE AS COTAS;
- TODAS AS COTAS SÃO DE VÃOS E PAREDES ACABADOS;
- EM CASO DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO NOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E/OU DETALHES, ESTAS DEVERÃO NOS SER APRESENTADAS EM TEMPO HÁBIL, PARA APROVAÇÃO OU NOVA SUGESTÃO; EM CASO CONTRÁRIO, CABERÁ AO SEU AUTOR TOTAL RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO FINAL;
- TODOS OS DETALHES CONSTANTES DESTES PROJETOS DEVERÃO SER EXAMINADOS PELO CONSTRUTOR E PELO EXECUTOR, OS QUAIS PASSARÃO A ENDOSSAR E SER CO-RESPONSÁVEIS PELO RESULTADO FINAL E BOM FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.
- TODAS AS PAREDES NÃO COTADAS TERÃO DE ESPESURA.

NOTA: VERIFICAR AS COTAS NA OBRA

PROJETO PARA REFORMA DE APARTAMENTO DE COBERTURA DUPLEX SITUADO À RUA JOÃO LIRA, 84

LEBLON RJ

ESCALA: 1/50	PE 02	PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR
DATA: 18/10/07	FL 2/5	LAYOUT - MAPA ESQUADRIAS E DETALHES

- 01/OUT/08 - ATUALIZADO O PEITORIL DO CORADOURO E INSERIDO O ARMÁRIO NO CORADOURO
- 31/JUL/08 - MODIFICADO O PISO DO ESCRITÓRIO E HALL ESCRITÓRIO PARA TÁBUA CORRIDA E RETIRADA A JANELA DO BANHO ESCRITÓRIO
- 04/JUN/08 - MODIFICADO O QUARTO E BANHO EMPREGADA
- 14/MAR/08 - MODIFICADO O BANHO MASTER
- 01/ABR/08 - RETIRADA A VIGA INVERTIDA DO CORREDOR E DO BANHO MASTER, RETIRADO O DENTE E RELOCADA A PORTA NA ENTRADA DA SUITE MASTER, E MODIFICADA A ESPESURA DA PAREDE DO FUNDO DO BANHO MASTER
- 11/MAR/08 - MODIFICADA A ESCADA EXTERNA DEVIDO A ALTERAÇÃO DA ALTURA DO DECK DA PISCINA E MODIFICADO A NUMERAÇÃO DAS JANELAS
- 06/MAR/08 - MODIFICADO A ESCADA INTERNA E O BANHO MASTER
- 03/MAR/08 - MODIFICADO O LAYOUT DA SUITE MASTER
- 20/FEV/08 - MODIFICADA A ESCADA INTERNA, O VÃO DA ESCADA INTERNA, AS PORTAS DO BANHO E SUITE MASTER E MOVIDO O ARMÁRIO PARA DENTRO DA SUITE MASTER.
- 18/FEV/08 - AUMENTADA A LARGURA DO CORADOURO
- 29/JAN/08 - CRIADO UM BANHEIRO DE SERVIÇO E UM DEPÓSITO ONDE ERA ÁREA DE SERVIÇO
- 15/JAN/08 - REVISÃO NA ESCADA EXTERNA
- 11/JAN/08 - RETIRADO ARMÁRIO DA SUITE MASTER
- 13/DEZ/07 - REVISÃO ESCADA DE SERVIÇO; INSERIDA VIGA METÁLICA NA FACHADA; INSERIDA MURETA CORADOURO
- 17/OUT/07 - EMISSÃO INICIAL

INDIO DA COSTA ARQUITETURA E DESIGN

INDIGO-POIPU INVEST. IMOB.

DESENHO	VISTO
ROBERTA	

P 104/07

ARQUITETO: INDIO DA COSTA
 PROJETO: INDIGO-POIPU INVEST. IMOB.
 ESCALA DE PLOTAGEM: 1/1