



OBSERVAÇÕES GERAIS:

- TODAS AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE DESENHOS E COTAS, PREVALECERÃO SEMPRE AS COTAS;
- TODAS AS COTAS SÃO DE VÃOS E PAREDES ACABADOS;
- EM CASO DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO NOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E/OU DETALHES, ESTAS DEVERÃO NOS SER APRESENTADAS EM TEMPO HÁBIL, PARA APROVAÇÃO OU NOVA SUGESTÃO; EM CASO CONTRÁRIO, CABERÁ AO SEU AUTOR TOTAL RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO FINAL;
- TODOS OS DETALHES CONSTANTES DESTES PROJETOS DEVERÃO SER EXAMINADOS PELO CONSTRUTOR E PELO EXECUTOR, OS QUAIS PASSARÃO A ENDOSSAR E SER CO-RESPONSÁVEIS PELO RESULTADO FINAL E BOM FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.
- TODAS AS PAREDES NÃO COTADAS TERÃO DE ESPESURA.

NOTA: VERIFICAR AS COTAS NA OBRA

PROJETO PARA REFORMA DE APARTAMENTO DE COBERTURA DUPLEX SITUADO À RUA JOÃO LIRA, 84

LEBLON

RJ

ESCALA: 1/50	PE 01	PLANTA BAIXA PAVIMENTO DE ACESSO
DATA: 17/10/07	FL 2/5	LAYOUT - MAPA ESQUADRIAS E DETALHES

- 30/SET/08 - MODIFICADO O TAMANHO DA JARDINEIRA EM FRENTE AO BANHO 1
- 24/SET/08 - INVERTIDO O SENTIDO DE ABERTURA DA JANELA DO QUARTO 2 E ATUALIZADA A ÁREA DE SERVIÇO
- 11/AGO/08 - ATUALIZADA A CHURRASQUEIRA E O VÃO DA J1 CONFORME A OBRA E MODIFICADA A ÁREA DE SERVIÇO
- 08/MAR/08 - INSERIDA PAREDE EMBAIXO DO APARADOR ENTRE SALÃO E SALA DE JANTAR, RETIRADO ENCHIMENTO DO PILAR PERTO DA JANELA E RECOLOCADO O ENCHIMENTO DA PAREDE NA ÁREA DE SERVIÇO
- 01/MAR/08 - MODIFICADO O PAINEL DE MADEIRA DO HOME THEATER, INSERIDO UM DRY WALL NO BANHO 1, ENCHIDA A PAREDE DE CONCRETO DOS ELEVADORES, DIMINUIDA A ESPESURA DA PAREDE NA ÁREA DE SERVIÇO E MODIFICADO O PISO DO HALL SOCIAL
- 11/MAR/08 - MODIFICADA A ESCADA EXTERNA DEVIDO A ALTERAÇÃO DA ALTURA DO DECK DA PISCINA E MODIFICADO A NUMERAÇÃO DAS JANELAS
- 06/MAR/08 - MODIFICADA A ESCADA INTERNA
- 04/MAR/08 - AUMENTADA A PEDEDE ENTRE A SALA DE JANTAR E O HOME THEATER ATÉ A VIGA EXISTENTE
- 27/FEV/08 - MODIFICADO O BANHO 1
- 20/FEV/08 - MOVIDA E MODIFICADA A ESCADA INTERNA, E DESVIADA A TUBULAÇÃO AO LADO DO PILAR ENTRE A SALA DE ESTAR E JANTAR PARA O ENCHIMENTO FEITO NO OUTRO PILAR MAIS PRÓXIMO A ESQUADRIA.
- 18/FEV/08 - REVISÃO NO LAYOUT DO QUARTO 1, QUARTO 2 E COZINHA
- 23/JAN/08 - REVISÃO NO BANHO 1, BANHO 2 E LAVABO
- 15/JAN/08 - REVISÃO NA ESCADA EXTERNA E NO BANCO DA PISCINA
- 11/JAN/08 - REVISÃO NO BANCO DA PISCINA
- 13/DEZ/07 - REVISÃO ESCADA DE SERVIÇO; INSERIDA VIGA METÁLICA NA FACHADA; IREVISÃO NA PORTA DE VIDRO DO QUARTO 2; TROCADA POSIÇÃO DO VASO COM O CHUVEIRO NO BANHEIRO 2
- 17/OUT/07 - EMISSÃO INICIAL

INDIO DA COSTA ARQUITETURA E DESIGN

INDIGO-POIPU INVEST. IMOB.

P 104/07

DESENHO	VISTO
ROBERTA	

01 PLANTA BAIXA ACESSO
ESCALA: 1/50

ARQUITETO: INDIO DA COSTA
 PROJETO: INDIGO-POIPU INVEST. IMOB.
 ESCALA DE PLANTA: 1/50
 DATA: 17/10/07
 ARQUITETO: INDIO DA COSTA ARQUITETURA E DESIGN